

地基验槽记录和地基处理记录

苏 TJ2.6.14

工程名称	贾纪山路北侧、东昌南路东侧局部地块（隽澜轩）工程9#楼		
基底标高	16.15	验收日期	年 月 日
基土分布情况 及底层走向	5-1层强分化沙质泥岩层，与地质勘探报告相符。		
基地底下 土质情况	基槽平面位置、槽边尺寸、基槽底标高、定位检查符合设计要求。无地下水，无坑、穴洞。		
验收 意见	1~2层		
施 工 单 位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日	监理单位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日
设计单位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日	设计单位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日
勘察单位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日	勘察单位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日
建设单位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日	建设单位	监理单位 项目质量负责人：[Signature] 项目技术负责人：[Signature] 项目经理：[Signature] （公章） 3211830943465 2021年11月1日